

# Описание материала



Sikafloor® - 267 RU



# Описание продукта

Sikafloor®-267 RU – это двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой химической и механической стойкостью, идеально подходящее для промышленных полов и зон с высокой нагрузкой. Этот продукт обеспечивает долговечное и надежное покрытие, которое выдерживает интенсивное использование.





# Характеристики продукта

**Тип:** Двухкомпонентная эпоксидная смола

**Прочность:** Высокая химическая и механическая стойкость

**Применение:** Промышленные полы, зоны с высокой нагрузкой

**Цвет:** Различные цвета по запросу

**Упаковка:** 30 кг (компонент А+В)





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности

**Очистка:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, масел, жиров и других загрязнений. Используйте механические методы очистки, такие как шлифовка или дробеструйная обработка, чтобы удалить слабые или загрязненные участки.

**Ремонт:** Заделайте все трещины и выбоины с помощью подходящих ремонтных составов Sika.

**Проверка влажности:** Убедитесь, что влажность поверхности не превышает 4% (по методу CM).

## 2. Смешивание компонентов

**Пропорции:** Смешайте компоненты **A** и **B** в пропорции **85:15** по массе.

**Процесс смешивания:** Влейте компонент **B** в компонент **A** и тщательно перемешивайте в течение **3 минут** до получения однородной массы. Используйте низкооборотную дрель (**300-400 об/мин**) с мешалкой.

**Избегайте аэрации:** Не допускайте попадания воздуха в смесь во время перемешивания.





### 3. Нанесение

**Инструменты:** Используйте валик с коротким ворсом, кисть или шпатель для нанесения смеси.

**Первый слой:** Нанесите первый слой грунтовки равномерно на подготовленную поверхность. Убедитесь, что слой полностью покрывает поверхность без пропусков.

**Время ожидания:** Дайте первому слою высохнуть в течение 12 часов при температуре +20°C.

**Второй слой (при необходимости):** Если требуется, нанесите второй слой через 24 часа после нанесения первого слоя.

### 4. Завершение работы

**Очистка инструментов:** Очистите инструменты и оборудование сразу после использования с помощью растворителя Sika® Thinner C.

**Условия хранения:** Храните оставшийся материал в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

### 5. Важные замечания

**Температурные условия:** Рабочая температура должна быть в пределах от +10°C до +30°C.

**Влажность воздуха:** Относительная влажность воздуха не должна превышать 80% во время нанесения и отверждения.

**Безопасность:** Используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и защитная одежда. Избегайте контакта с кожей и глазами.

